謦鲵躜鲞躜鑫鲵鼷浈蹶餮藏鲵跚鹊霾
认可委秘 (能)⒓01Sl44号
关于 CNAS T0675变压器的爬电距离和电气间隙的测量能力验证
计划结果处理的通知
各有关实验室 :
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAs)和中国质量认证
中心 (CQC)共同组织 ,中国家用电器研究院负责实施的
“
变
压器的爬电距离和电气间隙的测量
”
能力验证计划已完成。现捋
本计划的结果通知单及结杲处理的通知发送你处 ,请各有关实验
室遵照执行。结果报告的电子版请到中国家用电器研究院的网站
下载。
本次计划要求实验室对发送的变压器进行了爬电距离和电
气间隙的测量。共 118家实验室报名参加了本次计划 ,每家实
验室被赋予一个代码 ,116家实验室返回了最终结果。代码为
004、 011、 012、 o19、 032、 033、 034、 040、 041、 059、 062、
064、 069、 070、 o77、 079、 080、 106、 107、 109、 110 和
116的实验室的结果中出现了不满意结果。
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果 ,CNAS作出如
下决定 :
1、对结果满意的实验室 ,希望继续保持并进一步提高检测水
1

平。
2、对结果有问题的实验室,应自行开展纠正或预防措施。
3、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAs
认可,要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的
认可标识 ,开展整敢活动。纠正措施和验证活动应在 180天内完
成 ,并捋整敢结果于 2013年 11月 16日前通报 CNAS认可五处 ,
对逾期未通报整改结果的实验室 ,CNAs捋视其为未按期开展纠
正措施 ,从而撤销其相应能力的认可资格。通报的内容主要包括 :
实验室自行暂停使用认可标识的时间 ,采取纠正措施及其有效性
的验证方式、恹复使用认可标识的时间等倩息。实验室要保存上
述记录以备评审组检查。
如果实验室的结果虽不满意 ,但仍符合认可项目依据标准所
规定的判定要求 ,实验室可不暂停使用认可标识 ,但仍需尽快自
查偏离较大的原因 ,并捋自行确认的情况说明报告 CNAS认可五
处。
4、对出现不满意结果的项目为非认可项目的实验室 ,CNAS
建议其自行开展纠正措施。如不满意结果的项目拟申请 CNAS认
可,需留存相应纠正措施和验证活动的记录 ,以便申请实验室认可
时使用。

抄送 :
特此通知。
中国质
中国家
二○-三年五月十六日