中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能)[2013]100号
关于 CNAs T0718电子电器产品插头放电的测试能力验证计划结
果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织 ,上海出入境
检验检疫局机电产品检测技术中心负责实施的
“
电子电器产品插
头放电的测试
”
能力验证计划已完成。现将本计划的结果报告、
结果通知单及结果处理的通知发送你处 ,请各有关实验室遵照执
行。
本次计划要求实验室对提供的样品进行插头放电的测试。共
131家实验室报名参加了本次计划 ,每家实验室被赋予一个代
码 ,编号为 035、 040和 050的实验室因故退出,共收回 128家
实验室的结果。代码为 007、 017、 030、 042、 046、 049、 051、
057、 066` 069、 070、 075、 082` 091、 092、 097、 104、 106、
126和 128的实验室的结果中出现了不满意结果。
·
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果,CNAs作出如下
对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高检测水
2、对结果有问题的实验室,应自行开展纠正或预防措施。
1
●
● 1
定
°
决
平

3、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认
可,要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的认可
标识 ,开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180天内完成 ,
并将整改结果于 ⒛ 14年 6月嗅日前通报 CNAS认可五处 ,对逾期
未通报整改结果的实验室,CNAS将视其为未按期开展纠正措施 ,
从而撤销其相应能力的认可资格。通报的内容主要包括 :实验室
自行暂停使用认可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证
方式、恢复使用认可标识的时间等信息。实验室要保存上述记录
以各评审组检查。
如果实验室的结果虽不满意 ,但仍符合认可项目依据标准所
规定的判定要求,实验室可不暂停使用认可标识 ,但仍需尽快自
查偏离较大的原因,并将自行确认的情况说明报告 CNAS认可五
处。
4、对出现不满意结果的项目为非认可项目的实验室,CNAS
建议其自行开展纠正措施。如不满意结果的项目拟申请 CNAS认可,
需留存相应纠正措施和验证活动的记录,以便申请实验室认可时
使用。
特此通知。
二 ○ 一
缲
骗瞿
抄送:上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心